

## HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI PHẦN MỀM SMART ALARM KHÔNG NHẬN THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Khi sử dụng các trung tâm GSK-A5WIFI-GSM và GSK-A8GSM qua WIFI, LAN hoặc GPRS, nếu không nhận được thông báo trên phần mềm SMART ALARM, Quý khách vào Cài đặt trên điện thoại và Bật tính năng Nhận thông báo từ phần mềm SMART ALARM:

- Bước 1: Vào **Cài đặt** → **Thông báo**
- Bước 2: Chọn đến phần mềm **SMART ALARM**
- Bước 3: Bật **Cho phép Thông báo**

